



RTM2601

- 4种测量参数。
- 0.01 高显示分辨率。
- 大液晶屏可同时显示3种测量参数。

应用范围：
车间、仓库、图书馆、办公室、
微机房和实验室等环境温湿度监测
场合。



RTM2606

- 4种测量参数。
- 0.01 高显示分辨率。
- 具有数据存储功能。
- 大液晶屏可同时显示3种测量参数。

应用范围：
车间、仓库、图书馆、办公室、
微机房和实验室等环境温湿度监测
场合。

型号		RTM2601	RTM2606
环境温度	测量范围	-20~80°C (-4~176°F)	-30~120°C (-22~248°F)
	测量准确度	±0.2°C (60~80°C) ±0.15°C (20~60°C) ±0.2°C (-20~20°C)	±0.4°C (90~120°C) ±0.2°C (60~90°C) ±0.1°C (20~60°C) ±0.2°C (-30~20°C)
	显示分辨率	0.01 (<100) 0.1 (其他)	
相对湿度	测量范围	0~100%RH	
	测量准确度	±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~100%RH)	
	显示分辨率	0.01	
露点温度	测量范围	-20~80°C (-4~176°F)	-45~120°C (-49~248°F)
	显示分辨率	0.01 (<100) 0.1 (其他)	
湿球温度	测量范围	0~40°C (32~104°F)	-20~40°C (-4~104°F)
	显示分辨率	0.01 (<100) 0.1 (其他)	

型号	RTM2601	RTM2606
温度单位	°C/°F	
数据存储	-	手动存储, 99组
最大值/最小值	√	
自动关机	无操作后10分钟	
工作环境	温度: 0~50°C (32~122°F) 湿度: 0~80%RH (无凝结)	
存储环境	温度: -10~60°C (14~140°F) 湿度: 0~90%RH (无凝结)	
电源	4节7号电池	
尺寸	205×80×31mm	
重量	182g (不含电池)	
标准配件	主机	
	说明书	
	便携箱	